

Inspection Portal

EASI – Expert App to Simplify Inspections

ANLEITUNG


15. September 2023

Zweck und Nutzen:


Webportal zur Verwaltung und Steuerung aller Bewertungsaufträge

Erreichbar über:

1. Direktlink <https://inspection.vti-easi.eu/>
2. Webpage www.vti-easi.eu, dann Klick auf „Bewertungsportal“



EN FR NL DE IT ES ET LV LT PT


vehicletrading
international

Benutzername


Passwort

Anmeldung

[Passwort vergessen?](#)
[Noch kein Benutzerkonto?](#)

Benutzername = Bei Registrierung angegebene E-Mail Adresse

Passwort = Bei Registrierung gewähltes Kennwort



Zum Start ist die **Auswahl einer Umgebung zwingend notwendig**. Im Portal kann diese nachher flexibel geändert werden, so dass ein ständiger Wechsel zwischen den Umgebungen möglich ist. Sie stellen gegenwärtig die **Trennung nach „Consignor“** dar – d.h. für welchen (Waren)Einlieferer der Bewertungsauftrag eröffnet und eingespielt wurde.

Inspection Portal | Startseite & Grundfunktionen

The screenshot shows the EASI Inspection portal interface. The top navigation bar includes the following elements:

- Company name: Volkswagen Leasing GmbH
- Language: Deutsch DE
- Account management: Manage account
- Logout: Abmelden

Annotations with lines pointing to these elements:

- Wechselmöglichkeit der Umgebung** points to the company name dropdown.
- Auswahl der Sprache** points to the language dropdown.
- Account-Einstellungen** points to the 'Manage account' button.
- Logout** points to the 'Abmelden' button.

On the left side of the interface, there is a sidebar with a list of items:

- VTI-EASI Inspection
- Startseite
- Fahrzeurücknahme

An annotation **Ausklappen der Masken und des Statusbaums** points to the 'Fahrzeurücknahme' item in the sidebar.

Im **oberen Menüband** finden sich die wesentlichen **Grundeinstellungen** wieder, die vom Benutzer persönlich vorgenommen werden können.

Inspection Portal | Ansichtsmasken & Statusbaum

The screenshot displays the EASI Inspection web application. At the top right, the user is logged in as 'Volkswagen Leasing GmbH' in 'Deutsch DE'. The interface is divided into three main sections:

- Left Panel (Statusbaum):** A tree view showing the status of various tasks. The 'Suchen' (Search) section is expanded, showing counts for different stages: 'Neue Datei' (166), 'In Bearbeitung' (5), 'Wartend Kunde' (0), 'Zu bestätigen' (51), 'Beendet' (2), 'Synchronisiert' (49), 'In Quarantäne' (0), 'Verfügbar' (0), 'Vorab genehmigt' (0), 'Abgewiesen' (0), 'Bestätigt' (0), 'Geschlossen' (369), 'Archiviert' (0), 'Storniert' (0), and 'Gelöscht' (0). Other sections include 'Zu überprüfen' (0) and 'Zu bestätigen' (51).
- Top Center (Suchmaske):** A search mask with various filters: 'Amtliches Kennzeichen / Berichts-Nr.', 'Fahrgestellnummer (FIN)', 'Auftragsnummer', 'Kundenreferenz', 'Auftragstyp', 'Angefangen am', 'Beendet am', 'Preise zwischen', 'Status Bewertung', and 'Sub-Status Bewertung'. The text 'Suchmaske' is overlaid on this area.
- Main Area (Ergebnisübersicht):** A table with columns: 'Berichts-Nr.', 'Fahrgueherstel...', 'Modell', 'Amtliches Kenn...', 'Vertragsnummer', 'Auftragsnummer', 'Fahrgestellnum...', 'Laufeistung', 'Auftragstyp', 'Ort', 'Status Bewertung', 'Sub-Status Bew...', 'Begonnen am', 'Beendet am', 'Verfügbar ab', and 'Geschlossen am'. The text 'Ergebnisübersicht und Einzeldetails zu Aufträgen' is overlaid on this area.

Das **Inspection Portal** gliedert sich im Wesentlichen in **drei Hauptbereiche**.

Suchleiste

Suchen Löschen **Erweiterte Suche**

Amtliches Kennzeichen / Berichts-Nr.:

Fahrgestellnummer (FIN):

Auftragsnummer:

Kundenreferenz:

Auftragstyp:

Angefangen am: und

Beendet am: und

Preise zwischen: und

Sub-Status Bewertung:

Status Bewertung:

Fahrzeughersteller:

Flotten-Notiz:

Händler-Notiz:

Fiscal Types:

Lagerplatz:

Schadenkatalog:

Terminvereinbarung:

Such criteria

Mehrfachsuche aufklappbar

OK

Es besteht die Möglichkeit, nach unterschiedlichen Suchkriterien **einzel**n oder **in Kombination** zu filtern – entweder **innerhalb einer Statusmappe** oder **Mappen-übergreifend**. Auch eine Mehrfachsuche ist durchführbar. Nach Eingabe des Suchkriteriums ist immer der „Suchen“-Button zu drücken, ansonsten wird die Suche nicht ausgeführt. Der Button „Löschen“ setzt die Suchparameter wieder zurück.

Wichtig: die Suche findet nur innerhalb der gewählten Kundenumgebung statt.

Inspection Portal | Ergebnisübersicht anpassen

Suchergebnisse Ergebnisdetails Detail Anfrage

de-DE Alle Zu Excel exportieren

Berichts-Nr. Fahrzeuge... Modell Amtliches K... Vertragsnu... Auftragsnu... Order type Fahrgestell... Erstzulassung Laufleistung Auftragsstyp Nähere Ang... Inspektions... Postleitzahl ... Ort Status Bew... Sub-Status ... Begonnen am Beendet am Verfügbar ab

Sort Ascending
Sort Descending
Columns

Empfohlene Datenauswahl für VTI-EASI

- Berichts-Nr.
- Fahrzeughersteller
- Modell
- Amtliches Kennzeichen
- Vertragsnummer
- Auftragsnummer
- Order type
- Fahrgestellnummer (FIN)
- Erstzulassung
- Laufleistung
- Auftragsstyp
- Nähere Angaben Inspektionsadresse
- Inspektionsadresse
- Postleitzahl Inspektion
- Ort
- Status Bewertung
- Sub-Status Bewertung
- Begonnen am
- Beendet am
- Verfügbar ab

Auftragsnummer von VAMS

Datum der Auftragsversendung von VAMS (und Zugang zu EASI)

Datum der Fertigstellung der Bewertung in der mobilen App (Auftrag abgeschlossen)

Datum des Auflösens sämtlicher BackOffice-Aufgaben und Synchronisierung des Abschlusses

Zur besseren Übersicht kann eine persönliche Einstellung bzw. ein **individuelles Customizing der Daten** vorgenommen werden, um die angezeigten und sichtbaren Felder/-spalten zu begrenzen.

Inspection Portal | Übersicht der Suchergebnisse

Berichts-Nr.	Fahrzeughersteller	Modell	Amtl. Kennz...	Vertragsnummer	Auftragsnummer	Order type	Auftragstyp	Fahrgestellnummer (FIN)	Erstzulassung	Laufleistung	Status Bewertung	Sub-Status Bew...	Begonnen am	Beendet am	Verfügbar ab
	SEAT	LEÓN ST 1.6CR...				EVMi06	EVMi standard		27/03/2019	178112	Geschlossen	Kalkuliert	30/03/2023	30/03/2023	4/04/2023
	SEAT	ALHAM 2.0 TDI...				EVMi06	EVMi standard		25/04/2019	134349	Geschlossen	Kalkuliert	30/03/2023	31/03/2023	4/04/2023
	SEAT	LEÓN ST 1.6CR...				EVMi06	EVMi standard		13/12/2018	17541	Geschlossen	Kalkuliert	30/03/2023	30/03/2023	31/03/2023
	SEAT	LEÓN SP CNG ...				EVMi06	EVMi standard		29/01/2020	48864	Geschlossen	Kalkuliert	30/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
	SKODA	KODIAQ AMB T...				EVMi06	EVMi standard		29/10/2020	96788	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	30/03/2023	3/04/2023
	SKODA	KODIAQ STY T...				EVMi06	EVMi standard		29/01/2020	64950	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	30/03/2023	4/04/2023
	SEAT	LEÓN ST 1.6CR...				EVMi06	EVMi standard		5/07/2019	29693	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	30/03/2023	4/04/2023
	SEAT	LEÓN ST 1.6CR...				EVMi06	EVMi standard		28/03/2019	129535	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	31/03/2023	4/04/2023
	SKODA	OCT.COM SCO ...				EVMi06	EVMi standard		3/12/2019	65088	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
	SKODA	OCT.COM STY ...				EVMi06	EVMi standard		4/12/2018	106283	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	30/03/2023	3/04/2023
	SEAT	LEÓN ST 1.6CR...				EVMi06	EVMi standard		26/03/2019	118389	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
	SKODA	KAROQ SCO T...				EVMi06	EVMi standard		12/04/2021	123304	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	30/03/2023	4/04/2023
	SEAT	LEÓN SP CNG ...				EVMi06	EVMi standard		8/06/2020	47542	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
	SEAT	LEÓN ST 1.6CR...				EVMi06	EVMi standard		25/07/2019	63034	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	30/03/2023	3/04/2023
	SKODA	OCT.COM RS T...				EVMi06	EVMi standard		21/05/2019	71476	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	29/03/2023	4/04/2023
	Ford	FORD MONDEO...				EVMi06	EVMi standard		6/08/2019	116332	Geschlossen	Kalkuliert	21/03/2023	28/03/2023	3/04/2023
	Volkswagen	VARIANT 1.6 CL...				EVMi06	EVMi standard		12/07/2018	137481	Geschlossen	Kalkuliert	21/03/2023	3/04/2023	3/04/2023
	Volkswagen	VARIANT 1.6 CL...				EVMi06	EVMi standard		8/11/2018	82014	Geschlossen	Kalkuliert	21/03/2023	30/03/2023	3/04/2023
	Mercedes	C-Klasse C 220 ...				EVMi06	EVMi standard		16/12/2019	79852	Geschlossen	Kalkuliert	20/03/2023	31/03/2023	3/04/2023
	Volkswagen	ID.3 Pro Perfo 1...				EVMi06	EVMi standard		24/03/2021	29827	Geschlossen	Kalkuliert	20/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
	Volkswagen	Caddy KO Trend...				EVMi06	EVMi standard		17/01/2019	56602	Geschlossen	Kalkuliert	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023
	Volkswagen	PASSAT Var. CL...				EVMi06	EVMi standard		20/12/2018	66440	Geschlossen	Kalkuliert	20/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
	Volkswagen	Golf 1.4 GTE P 1...				EVMi06	EVMi standard		15/02/2021	14822	Geschlossen	Kalkuliert	20/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
	Volkswagen	VARIANT 1.6 CL...				EVMi06	EVMi standard		9/08/2018	163875	Geschlossen	Kalkuliert	20/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
	SKODA	OCT.COM AMB ...				EVMi06	EVMi standard		13/09/2019	123534	Geschlossen	Kalkuliert	20/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
	SKODA	OCT.COM L&K ...				EVMi06	EVMi standard		4/09/2019	93256	Geschlossen	Kalkuliert	20/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
	Volkswagen	Touran 1.6 CL D...				EVMi06	EVMi standard		23/01/2019	90243	Geschlossen	Kalkuliert	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023

Abhängig vom vorher ausgeführten Suchauftrag oder der Auswahl einer Statusmappe werden die entsprechenden Ergebnisse der Bewertungen und Aufträge als Übersicht angezeigt.

Hinweis: mit Doppelklick auf einen Auftrag öffnet sich die Detailansicht zu der Bewertung.

Inspection Portal | Anzeige der Ergebnisdetails






Suchergebnisse
Ergebnisdetails
Detail Anfrage

de-DE
(Reports)
Ausdruck
Mail
Dossier
Schades
Hochladen
360

Berichts-Nr.:	XP-	Abgelesener Kilometerstand:	178112	Vertragsnummer:	000A663317
Status Bewertung:	Geschlossen	Kilometerstand Fahrzeug:	178112	Fleet ID:	
Sub-Status Bewertung:	Kalkuliert	Kilometerstand Datei:		Bestellbezug:	1001150378
Amtliches Kennzeichen:		Erstzulassungsdatum:	27/03/2019	Auftragsnummer:	1001150378
Fahrgestellnummer (FIN):		Fahrzeugfarbe:	Weiß	Auftragstyp:	EVMIO6
Fahrzeughersteller:	SEAT	Fahrzeug auf Hebebühne geprüft:	Nein	Ort:	
Modell:	LEÓN ST 1.6CRSTYLEST85 DK8AU7	Anzahl der Zylinder:	4	Adresse:	
Version:		Hubraum (ccm):	1598	Adresse1:	
Kraftstoffart:	Diesel	Leistung (kW):	85	Adresse2:	
Fahrzeugtyp:	Kombi	Kennzeichen entgegengenommen:	Keine	Land:	Germany
		Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein	PLZ:	97318
				Stadt:	Kitzingen
				Ausführungsdatum:	30/03/2023


Ort	Position	Dimension	Profiltiefe	Hersteller	Type
Vorne	Links	195 / 65 / 15 / 91 / T / Stahl	7,5 mm	Continental	Winter
	Rechts	195 / 65 / 15 / 91 / T / Stahl	7,5 mm	Continental	Winter
Hinten	Links	195 / 65 / 15 / 91 / T / Stahl	4,0 mm	Semperit	Winter
	Rechts	195 / 65 / 15 / 91 / T / Stahl	4,5 mm	Semperit	Winter
Ersatzrad Demontiert		125 / 70 / 16 / 96 / M / Stahl	4,0 mm	Hankook	Sommer
		205 / 55 / 16 / 91 / V / Aluminium	5,5 mm	Dunlop	Sommer
		205 / 55 / 16 / 91 / V / Aluminium	5,5 mm	Dunlop	Sommer
		205 / 55 / 16 / 91 / V / Aluminium	6,5 mm	Dunlop	Sommer
		205 / 55 / 16 / 91 / V / Aluminium	6,5 mm	Dunlop	Sommer

Kommentar: (30-03-2023 15:15) Fahrzeug mit hoher KM Leistung normale Gebrauchsspuren vorhanden Türblende re nicht gefunden Schlechte Besichtigungsbedingungen durch getrocknete Regentropfen


Der bis dato dokumentierte und erfasste Bewertungszustand des Fahrzeugs kann mit all seinen Detailinformationen eingesehen werden.

Inspection Portal | PDF-Gutachten öffnen bzw. aufrufen



1.Schritt – Sprache des Gutachtens auswählen (de-DE = Deutsch)

2.Schritt – Dropdown-Menü zur Report-Auswahl öffnen



4.Schritt – Button „Ausdruck“ klicken – PDF-Dokument öffnet sich im neuen Fenster

3.Schritt – entsprechende Gutachten-Variante auswählen

- Kunden-Gutachten und Internes Gutachten sind identisch (inkl. Kosten/Preisen)
- Verkauf-Gutachten ist exkl. Kosten/Preise

Die Funktion der PDF-Ansicht steht sowohl für Bewertungen im Status „Zu bestätigen – synchronisiert“ (für Qualitätssicherung), als auch „Geschlossen – kalkuliert“ (fertig und bereits übermittelt) zur Verfügung.

Gesamte („Alle“) oder per Checkbox eingegrenzte Daten („Ihre Auswahl“) verwenden

Für Excel: „Ausgewählte Felder“ (die, die Sie sehen) verwenden

Für PDF: freie Wahl ob mit oder ohne Bilder

Manuelle Selektion durch Anwahl der Checkbox(en)


Order type	Auftragstyp	Fahrgestellnummer (FIN)	Erstzulassung	Laufleistung	Status Bewertung	Sub-Status Bew...	Begonnen am	Beendet am	Verfügbar ab
EVMi06	EVMi standard		27/03/2019	178112	Geschlossen	Kalkuliert	30/03/2023	30/03/2023	4/04/2023
EVMi06	EVMi standard		25/04/2019	134349	Geschlossen	Kalkuliert	30/03/2023	31/03/2023	4/04/2023
EVMi06	EVMi standard		13/12/2018	17541	Geschlossen	Kalkuliert	30/03/2023	30/03/2023	31/03/2023
EVMi06	EVMi standard		29/01/2020	48864	Geschlossen	Kalkuliert	30/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
EVMi06	EVMi standard		29/10/2020	96788	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	30/03/2023	3/04/2023
EVMi06	EVMi standard		29/01/2020	64950	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	30/03/2023	4/04/2023
EVMi06	EVMi standard		5/07/2019	29693	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	30/03/2023	4/04/2023
EVMi06	EVMi standard		28/03/2019	129535	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	31/03/2023	4/04/2023
EVMi06	EVMi standard		3/12/2019	65088	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
EVMi06	EVMi standard		4/12/2018	106283	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	30/03/2023	3/04/2023
EVMi06	EVMi standard		26/03/2019	118389	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
EVMi06	EVMi standard		12/04/2021	123304	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	30/03/2023	4/04/2023
EVMi06	EVMi standard		8/06/2020	47542	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
EVMi06	EVMi standard		25/07/2019	63034	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	30/03/2023	3/04/2023
EVMi06	EVMi standard		21/05/2019	71476	Geschlossen	Kalkuliert	28/03/2023	29/03/2023	4/04/2023
EVMi06	EVMi standard		6/08/2019	116332	Geschlossen	Kalkuliert	21/03/2023	28/03/2023	3/04/2023
EVMi06	EVMi standard		12/07/2018	137481	Geschlossen	Kalkuliert	21/03/2023	3/04/2023	3/04/2023
EVMi06	EVMi standard		8/11/2018	82014	Geschlossen	Kalkuliert	21/03/2023	30/03/2023	3/04/2023
EVMi06	EVMi standard		16/12/2019	79852	Geschlossen	Kalkuliert	20/03/2023	31/03/2023	3/04/2023
EVMi06	EVMi standard		24/03/2021	29827	Geschlossen	Kalkuliert	20/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
EVMi06	EVMi standard		17/01/2019	56602	Geschlossen	Kalkuliert	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023
EVMi06	EVMi standard		20/12/2018	66440	Geschlossen	Kalkuliert	20/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
EVMi06	EVMi standard		15/02/2021	14822	Geschlossen	Kalkuliert	20/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
EVMi06	EVMi standard		9/08/2018	163875	Geschlossen	Kalkuliert	20/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
EVMi06	EVMi standard		13/09/2019	123534	Geschlossen	Kalkuliert	20/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
EVMi06	EVMi standard		4/09/2019	93256	Geschlossen	Kalkuliert	20/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
EVMi06	EVMi standard		23/01/2019	90243	Geschlossen	Kalkuliert	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023

In der Ergebnisübersicht steht eine Exportfunktion zur Verfügung. Der Export kann entweder nach Excel oder als PDF erfolgen, sowohl für manuell ausgewählte Bewertungen oder sämtliche Aufträge, die sich in der jeweiligen Statusmappe befinden. Ebenso kann selektiert werden, welche Anzahl an Feldern und Daten in den Export einbezogen werden sollen.


Hinweis: wir empfehlen die hier beschriebene Funktion („Ausgewählte Felder“) zu nutzen.

Wichtig: der Export wird anschließend an die E-Mail Adresse Ihres Benutzerprofils versendet.


„Happy-Flow“



„Umweg mit BackOffice-Validierung“ (z.B. Schadenkalkulation)



„Abbruch der Bewertung durch SV in mobiler App“



Inspection Portal | Abgebrochene Aufträge freigeben

The screenshot shows the VTI-EASI Inspection Portal interface. On the left, there is a sidebar with a status map where 'Wartend Kunde' is selected. The main area displays a search results table with columns for 'Berichts-Nr.', 'Fahrzeughersteller', 'Modell', 'Antiliches Kennz...', and 'Vertragsnummer'. A red box highlights the 'Re-Open' button in the table's action column. A second red box highlights the 'OK' button in the dropdown menu above the table. A third red box highlights the 'Wartend Kunde' status in the sidebar. A fourth red box highlights the detailed view of a specific order, showing fields like 'Auftragsnummer', 'Fahrzeughersteller', 'Modell', and 'Status Bewertung'. A large blue arrow points from the 'Re-Open' button to the detailed view.

1.Schritt: Statusmappe „Wartend Kunde – wartend“ auswählen

2.Schritt: Per Doppelklick den jeweiligen Auftrag öffnen; Abbruchgrund einsehen und fachliche Klärung initiieren

3.Schritt: Bewertungsauftrag per Checkbox auswählen

4.Schritt: Im Dropdown die Option „Re-Open“ auswählen

5.Schritt: Aktion mit Button „Ok“ bestätigen und abschließen

Wichtig: sämtliche in der Statusmappe „Wartend Kunde – wartend“ befindlichen Aufträge erfordern **vor Freigabe** eine fachliche **Sachverhaltsklärung des BackOffice!**

**VOLKSWAGEN
FINANCIAL SERVICES**

THE KEY TO MOBILITY

Vielen Dank!

